

2008年9月飲用水質檢測表

報告日期:2008年09月25日

採樣日期:2008年09月16日

採樣時間:10時56分

| 樓別 | 樓層 | 財編 | 大腸桿菌數 | | 總菌落數 | | 方法 | |
|-----|------|----------------|-------|---|------|-----|---------------|---------------|
| | | | 標準值 | 6 | 標準值 | 100 | 大腸桿菌數 | 總菌落數 |
| 致美樓 | 7F東 | 5010110-19#150 | <1 | | 28 | | NIEA-E230.53B | NIEA-E204.54B |
| 致美樓 | 3F東 | 5010110-19#212 | <1 | | <1 | | | |
| 致美樓 | 3F西 | 5010110-19#135 | <1 | | 11 | | | |
| 致善樓 | 6F西 | 5010110-19#177 | <1 | | <1 | | | |
| 致善樓 | 5F東 | 5010110-19#174 | <1 | | <1 | | | |
| 致真樓 | 9F西 | 5010110-19#201 | <1 | | 19 | | | |
| 致真樓 | 8F東 | 5010110-19#198 | <1 | | <1 | | | |
| 致真樓 | 5F西 | 5010110-19#193 | <1 | | <1 | | | |
| 感恩樓 | R105 | 5010110-19#161 | <1 | | 80 | | | |
| 感恩樓 | R205 | 5010110-19#128 | <1 | | 15 | | | |
| 知足樓 | R307 | 5010110-19#163 | <1 | | <1 | | | |
| 智慧樓 | R303 | 5010110-19#106 | <1 | | <1 | | | |

* 大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式－濾膜法（NIEA E230.53B）

* 總菌落數：水中總菌落數檢測方式－混合稀釋法（NIEA E204.54B）

* 本水質檢驗經環保署-環境檢驗測定機構採樣