

2011年3月飲用水質檢測表

報告日期:2011年03月16日

採樣日期:2011年03月09日

採樣時間:2011年03月10日08時04分

樓別	樓層	財編	大腸桿菌數		總菌落數		方法	
			標準值	6	標準值	100	大腸桿菌數	總菌落數
包容樓	R310	5010110-19#233	<1		<1		NIEA-E230.54B	NIEA-E204.54B
感恩樓	R305	5010110-19#249	<1		<1			
善解樓	R209	5010110-19#230	<1		<1			
知足樓	R107	5010110-19#226	<1		<1			
致真樓	8F西	5010110-19#199	<1		<1			
致真樓	4F西	5010110-19#191	<1		<1			
致真樓	7F東	5010110-19#196	<1		<1			
致善樓	5F西	5010110-19#175	<1		<1			
致善樓	1F東	5010110-19#205	<1		<1			
致善樓	8F東	5010110-19#180	<1		<1			
致美樓	4F東	5010110-19#243	<1		<1			
致美樓	4F西	5010110-19#158	<1		<1			

* 大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式－濾膜法（NIEA E230.54B）

* 總菌落數：水中總菌落數檢測方式－混合稀釋法（NIEA E204.54B）

* 本水質檢驗經環保署-環境檢驗測定機構採樣