

111 年 03 月 飲用水 質 檢 測 表

報告日期:111 年 03 月 15 日

採樣日期:111 年 03 月 08 日

收樣日期:111 年 03 月 09 日 09 時 39 分

樓別	樓層	採樣時間	大腸桿菌數		總菌落數		方法	
			標準值	6	標準值	-	大腸桿菌數	總菌落數
包容樓	C408	14 時 34 分	<1				NIEA-E215.52C	
人社院	2F 南	14 時 40 分	<1				NIEA-E215.52C	
致善樓	10F 東	14 時 45 分	<1				NIEA-E215.52C	
致真樓	2F 東	14 時 49 分	<1				NIEA-E215.52C	
致真樓	3F 西	14 時 52 分	<1				NIEA-E215.52C	
大喜廣場	B1 東	15 時 50 分	<1				NIEA-E215.52C	
致真樓	5F 東	14 時 55 分	3				NIEA-E215.52C	
致真樓	7F 東	14 時 58 分	1				NIEA-E215.52C	
致真樓	10F 東	15 時 01 分	2				NIEA-E215.52C	
致真樓	10F 西	15 時 04 分	<1				NIEA-E215.52C	
致美樓	1F 西	15 時 28 分	<1				NIEA-E215.52C	
致美樓	2F 西	15 時 30 分	1				NIEA-E215.52C	
致美樓	5F 西	15 時 33 分	1				NIEA-E215.52C	
致美樓	6F 東	15 時 35 分	<1				NIEA-E215.52C	
致美樓	8F 東	15 時 40 分	<1				NIEA-E215.52C	

*大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式－濾膜法（NIEA-E215.52C）

*本水質檢驗經環保署-環境檢驗測定機構採樣