

111 年 09 月 飲用水 水質 檢測表

報告日期:111 年 09 月 22 日

採樣日期:111 年 09 月 13 日

收樣日期:111 年 09 月 14 日 09 時 07 分

樓別	樓層	採樣時間	大腸桿菌數		總菌落數		方法	
			標準值	6	標準值	-	大腸桿菌數	總菌落數
危機處理中心		10 時 49 分	<1				NIEA-E215.52C	
致美樓	11F 西	11 時 16 分	<1				NIEA-E215.52C	
致美樓	6F 西	11 時 28 分	<1				NIEA-E215.52C	
致美樓	7F 西	11 時 26 分	<1				NIEA-E215.52C	
致美樓	8F 西	11 時 24 分	3				NIEA-E215.52C	
致美樓	9F 東	11 時 21 分	1				NIEA-E215.52C	
致真樓	7F 西	11 時 05 分	3				NIEA-E215.52C	
致善樓	3F 東	11 時 13 分	1				NIEA-E215.52C	
致善樓	4F 西	11 時 11 分	2				NIEA-E215.52C	
智耕樓	BF	10 時 42 分	<1				NIEA-E215.52C	
協力大樓	3F 西	10 時 37 分	3				NIEA-E215.52C	
協力大樓	4F 西	10 時 39 分	<1				NIEA-E215.52C	
知足樓	A116	10 時 45 分	1.7×10^2				NIEA-E215.52C	
致美樓	9F 西	11 時 19 分	19				NIEA-E215.52C	
致真樓	2F 西	11 時 08 分	8				NIEA-E215.52C	

*大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式－濾膜法（NIEA-E215.52C）

*本水質檢驗經環保署－環境檢驗測定機構採樣